

Информация по вопросу «О состоянии соблюдения безопасных условий труда на объектах строительства в Республике Дагестан»

Проверки и изучение состояния условий труда на объектах строительства республики Дагестан показывают, что эта отрасль остается наиболее травмоопасной в силу того, что производство там связано с высотными работами, погрузочно-разгрузочными работами, требующих переноса тяжестей, использованием электроинструментов, оборудования и механизмов, условиями повышенного уровня шума и запыленности воздуха.

Все это требует усиленного внимания к вопросам охраны труда и техники безопасности, которое в деятельности большинства строительных организаций республики не находит своего подтверждения. Зачастую мероприятия по охране труда ограничиваются формальным проставлением подписей в журналах инструктажей. Обучение персонала и лиц, ответственных за охрану труда в необходимом объеме не проводится.

По данным технической инспекции ДР СОП за период 2020-2022годы в строительной отрасли произошло 12 несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом, в которых погибли 9 и получили тяжелые увечья 3 человека.

№	Наименование организации	Дата НС	ФИО пострадавшего	Год рождения	Категория НС	Вид НС
2020год						
1	ООО Трансстрой	22.07	Магомедов Д.А.	19.01.1993	Смерт.	Обрушение земляных масс,камней
2	ООО Нарт	03.11	Омаев У.А.	20.05.1960	Смерт.	Обрушение земляных масс,камней
3	ООО СМК «Жилье»	26.08	Алиев В.С.	03.09.1969	Тяж.	Попадание инородного предмета в тело
2022 год						
1	ОАО «ЗЖБИ Стройдеталь»	12.01	Гебеков А.А.	21.08.1954	Тяж.	Воздействие движ-ся,вращающихся, разл-ся предметов
2	ЖСК «Наше дело»	11.03	Амиров С.А.	05.05.1978	Смерт.	Падение с высоты

3	Производственный кооператив «Горы»	20.07	Газимагомедов М.А.	04.11.1982	Смерт.	Падение, обрушение обвалы предметов, мат-в, земли
4	ООО Стройсервис-2	20.07	Абдуллаев Ф.К.	07.05.1981	Смерт.	Падение с высоты
5	ЖСК «Панорама»	20.08	Каримли Ш.О.	12.07.1996	Смерт.	Удар падающим предметом
6	ООО Стройсервис-2	12.09	Касымов А.Г-О	12.02.1968	Смерт.	Падение с высоты
7	ООО «Металлоконструкция»	21.09	Холназаров И.Ч.	16.02.2002	Смерт.	Падение при разности высот., лестниц, строительных лесов
8	ООО «Каспий-Дагестан»	06.10	Шамилов А.В.	10.07.1957	Тяж.	Обвалы зданий, стен, строительных лесов, складированных товаров
9	ООО «Мегастрой»	24.12	Магомедов М.А.	24.10.1974	Смерт.	Обрушения, обвалы

Основными причинами этих несчастных случаев на мой взгляд являются:

- неудовлетворительная организация производства работ;
- не обеспечение контроля со стороны производителя работ;
- недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда;
- неисполнение требований проекта производства работ;
- не применение средств индивидуальной защиты вследствие необеспеченности ими работодателем;
- отсутствие первичных профсоюзных организаций на этих предприятиях.

В ходе подготовки вопроса мы обследовали объекты 3 строительных организации, где нет профсоюзов и 2 – в которых имеется профсоюз:

1. ЖСК «Символ» г.Махачкала». Объект- многоквартирный жилой дом с встроенным паркингом по адресу ул.Венгерских бойцов №1. На объекте работают 11 человек, из которых один ИТР. Здесь проверкой установлено, что:

- рабочие работают по трудовым договорам;
- имеется журнал вводного инструктажа и журнал инструктажа по ТБ;
- отсутствуют наружные ограждения при выполнении работ по заполнению кладкой наружных стен и рабочие работают без СИЗ;
- не закрыты технологические отверстия по 6 этажу, где ведутся работы, и не выставлены предупреждающие знаки;
- нет сертификатов на средства индивидуальной защиты (СИЗ);

Первичной профсоюзной организации нет.

2. ООО «Лидер-строй». Объект – капремонт МБУ «Новогагатлинская СОШ им Х.С. Салимова» с.Новогагатли Хасавюртовского района. На объекте работают 28 человек, из которых 2- ИТР.

Здесь проверкой установлено, что:

- рабочие работают по трудовым договорам;
- имеется журнал вводного инструктажа и журнал инструктажа по ТБ;
- предоставлен приказ о назначении ответственного специалиста по вопросам охраны труда и техники безопасности на объекте;
- нет сертификатов на СИЗ;
- отсутствуют карточки выдачи СИЗ;
- часть рабочих работают без спецодежды.

Первичной профсоюзной организации нет.

3. ООО «Доверие». Объект – капремонт МБУ «сельская СОШ» с.Новосельское Хасавюртовского района. На объекте работают 31 человек, из которых 1- ИТР.

Здесь проверкой установлено, что:

- рабочие работают по трудовым договорам;
- имеется журнал вводного инструктажа и журнал инструктажа по ТБ;

- предоставлен приказ о назначении ответственного специалиста по вопросам охраны труда и техники безопасности на объекте;
- нет сертификатов на СИЗ;
- отсутствуют карточки выдачи СИЗ;
- часть рабочих работают без спецодежды.

Первичной профсоюзной организации нет.

В то же время цифры свидетельствуют, что за указанный период в проверенных профорганизациях ОАО «Дербентский комбинат строительных материалов», ОАО «Дагестанская Стекло-Тара Стеклозавод» не произошло ни одного несчастного случая. Вопросы охраны труда с указанием отчислений на мероприятия обозначены в их коллективных договорах, избраны уполномоченные профсоюза по охране труда, проведена СОУТ.

Подводя итоги, можно сказать, что соблюдение правил техники безопасности является не только ответственной, но и сложной задачей. Для успешного решения этой задачи требуется высокое качество проектных решений, детальная разработка проектов производства работ, в том числе технологических карт.

Необходимо также, чтобы было обеспечено высокое качество применяемых материалов, изделий, конструкций и строительных машин и механизмов, должна быть обеспечена эффективная звуковая или световая сигнализация, а используемые в строительстве инвентарные устройства и монтажная оснастка должны отвечать всем требованиям техники безопасности.

В соответствии с действующими нормами и правилами администрация строительной площадки должна в установленные сроки организовать инструктаж, изучение и проверку знаний рабочих и технического персонала в области техники безопасности с обязательным документальным ее оформлением.

Строители обязаны осуществлять контроль по трехступенчатой схеме.

В настоящее время ведется активная разработка научно обоснованных методов борьбы с травматизмом в строительстве. При этом наряду с совершенствованием техники безопасности ведут работы в направлении создания безопасной техники, т. е. таких условий труда, защитных устройств, машин, методов управления и организации работ, которые бы исключили или сводили к минимуму производственный травматизм и профессиональные заболевания.

**Технический инспектор
труда ДР СОП**

Абубакаров А.Г.